



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SANT'ANTIOCO-CALASETTA

Via Virgilio, 17 - SANT'ANTIOCO (CA) 09017 ☎ 0781-83095 ☎ 0781-802046 ☎

Codice meccanografico ministeriale CAIC87700N -Codice fiscale 90027650929

Indirizzo di posta elettronica [caic87700n@istruzione.it](mailto:caic87700n@istruzione.it)

Indirizzo di posta elettronica certificata [caic87700n@pec.istruzione.it](mailto:caic87700n@pec.istruzione.it)

Sito web [www.icsantanticococalasetta.edu.it](http://www.icsantanticococalasetta.edu.it)

Circ. n° 87

Sant'Antioco, 12/11/2019

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  
DSGA  
LORO SEDI  
SITO

**Oggetto: Istruzioni per la compilazione del registro dei controlli**

Di seguito le istruzioni relative all'oggetto del RSPP di Istituto Ing. Raspa:

**Istruzioni di Compilazione Registro Controlli e Interventi di Sicurezza (responsabile: referente di plesso)**

- Le prime due sezioni (controlli giornalieri e settimanali) vanno vidimate dai collaboratori scolastici;
- Il personale specializzato, appartenente perlopiù ad enti esterni, viene chiamato dal referente di plesso a collaborare per la compilazione della terza sezione (interventi/controlli/ispezioni/manutenzioni);
- La quarta ed ultima sezione viene compilata dal referente di plesso, la vidimazione ha valore su tutta la pagina.

**Altre note e disposizioni:**

- I lavoratori addetti alla prevenzione incendi hanno anch'essi un ruolo di controllo sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio: le liste di controllo presenti in questo registro possono essere prese come riferimento;
- I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza;
- Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza: ad esempio controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;
- Il personale informato, anche se non specializzato, può testare gli interruttori differenziali ("salvavita") premendo il pulsante di test con la cadenza indicata dal fabbricante (comunque almeno semestrale);

La durata dell'alimentazione di sicurezza (sistema di allarme e illuminazione di sicurezza) deve garantire almeno 30 minuti di autonomia, in caso di accumulatori questi devono potersi ricaricare completamente in 12h.

- **Riferimenti normativi principali:** DLGS 81/2008, DM 10/03/1998, DM 26/08/1992, DPR 151/2011.

Si ringrazia per la collaborazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**TIZIANA MELONI**